

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP	社内調査会の状況
2019/8/15	ANA	963	HND	PEK	JA808A	B787-8	北京空港着陸約30分前、Seat Belt SignをONIにして間もなく強い揺れがあり、旅客2名および客室乗務員2名が負傷した。北京空港到着後、旅客2名は救急車で空港総合外科急診に搬送され、1名が右足甲の骨折と診断された。当該旅客は8月19日再診察を受けた結果、再度右足甲の骨折と診断された。もう一名の旅客は事象発生当日腰部軟組織(骨以外)損傷と診断されたが、8月26日再診察を受けたところ、第2腰椎圧迫骨折と診断された。	日本 JTSB	2021/2/18 報告書公開	2020/10/19 調査会解散