

| 発生日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 機番 | 機種 | 事象概要 | 調査実施国 (調査機関名) | 公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP | 社内調査会の状況 |
|-----------|------|----|-----|-----|--------|------------|---|------------------|--------------------------|----------|
| 2014/5/28 | ANA | 9 | JFK | NRT | JA735A | B777-300ER | No.2(右側)エンジン排気ガス温度上昇と振動が発生したため、当該エンジンを停止し引き返した。 着陸後の点検で、当該エンジン内部損傷を確認した。 | 日本 | 調査は実施せず | 調査会設置せず |