

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP	社内調査会の状況
2018/6/6	AJX	834	SGN	NRT	JA612A	B767-300	地上滑走中、操縦士が誘導路右折のため減速した際、強めのブレーキ操作となり客室乗務員5名が転倒した。その後、乗務に支障がないことを確認したうえで成田までの乗務を継続。成田到着後に病院にて検査したところ、1名の客室乗務員が左腰椎横突起骨折の診断を受けた。同機には、機長ほか乗務員11名及び乗客197名の計208名が搭乗しており、搭乗旅客の負傷はなかった。	ベトナム 航空局 (CAAV)	2019/2 報告書公開	2020/3 調査会解散