

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会IP	社内調査会の状況
2022/6/25	AKX	1626	熊本	伊丹	JA854A	DHC-8-400	巡航中の強い揺れに遭遇したためベルトサインを点灯させ、揺れが落ち着いた後で客室内の状況を確認したところ、後方ギャレーで作業中の客室乗務員1名が転倒し腰を床に打ち付けたことにより負傷。 伊丹到着後、仙骨骨折と診断された。	日本 JTSB	2023/10/26調査報告書公開	2023/11/30 調査会解散