

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP	社内調査会の状況
2013/9/10	ANA	141	羽田	関西	JA605A	B767-300	関西国際空港の滑走路06R手前での待機を指示されていた朝日航洋株式会社所属ベル式430型JA06NRが同滑走路に入ったため、同滑走路への着陸の許可を得て進入中であったANA B767-300 JA605Aが、管制官の指示により着陸復行した。両機とも負傷者及び機体の損傷はなかった。	日本 JTSB	2015/08/27 報告書公表	調査会設置せず