

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP	社内調査会の状況
2023/1/25	ANA	8512	HKG	NRT	JA603A	B767-300	成田空港に着陸後、スポット222へ駐機する際に、路面の凍結によりスリップし、機体前方下部が停車していたメインデッキローダー車に接触し停止した。	日本 JTSB	<a href="#">2024/9/26調査報告書 公開</a>	2024/8/23社内承認