

発生日	運航会社	便名	出発地	到着地	機番	機種	事象概要	調査実施国 (調査機関名)	公的調査機関報告 出典:運輸安全委員会HP	社内調査会の状況
2011/10/12	ANA	8519	成田	関西	JA8356	B767-300	ハワイアン航空 B767-300 N588HAは、ホノルル国際空港へ向け離陸するため、関西国際空港の滑走路06Rの手前で待機していた。一方、ANA B767-300 JA8356 は、ANA8519便(貨物便)として関西国際空港の滑走路06Rに向けて最終進入中であった。航空管制官は、待機していたN588HAの前方を到着機が通過したときに改めてN588HAに待機を指示し、JA8356に着陸を許可した。しかし、N588HAが滑走路へ入ったため、JA8356は航空管制官の指示により着陸復行した。	日本 JTSB	2014/06/27 報告書公表	調査会設置せず